

Schnittgeschwindigkeit	P1	P2	M1	M3	K1	K2	N1
Vc	12-15	6 - 12	6 - 8	5 - 6	10 - 12	8 - 10	2 - 4